## 安吉县天子湖镇 2021-145 地块土壤污染状况初步调查报告

安吉县天子湖镇 2021-145 地块位于浙江省湖州市安吉县天子湖镇良村村、乌泥坑村,四至范围为:东至现状山体(丘陵),南至现状山体(丘陵),西至现状山体(丘陵),北至现状山体(丘陵)。根据安吉县自然资源和规划局提供的《安吉县天子湖镇 2021-145 地块规划红线图》,地块用地面积 27800m2,用地性质规划为城镇住宅用地。

根据历史情况调研、现场踏勘及人员访谈了解,本次调查地块历史上及现状都是山(丘陵),主要种植茶叶,地块周边现状及历史情况同地块环境一致都是山(丘陵)。地块内及相邻地块无工业企业及家庭作坊,未发现有外来土堆放,未发现有污染物填埋情况,未发生过污染物泄露和污染事故,无地下设施。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》(浙政发[2016]47号)及《湖州市人民政府关于印发湖州市土壤污染防治工作方案(2017-2020年)的通知》(湖政发[2017]27号)等文件要求,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的、变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

本地块历史上及现状都是山(丘陵),根据规划文件资料,将规划调整为城镇住宅用地,因此,本地块需开展土壤污染状况调查工作,并为后续开发利用提供相关依据。

根据检测结果, 地块内各点位土壤样品所检测的各项污染物浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值; 因本次调查地块位于山上, 表层覆盖土壤厚度薄, 无法采集浅层地下水, 地块的地下水主要为基岩裂隙水, 考虑到地块无工业企业, 基岩裂隙水受影响几率非常小, 因此本地块不建设浅层地下水监测井。